

Brann i sekundærstasjonen

26.01.2015



En kortslutning førte i føremiddag til at det vart brann i sekundærstasjonen i Uskedalen og den utløyste full utrykning frå branntropp og politi. SKL opplyser at det som skjedde var at det oppsto ein feil i ein spenningstransformator. Kortslutningen som feilen utløyste førte til ein liten brann som ikkje spreidde seg.

Når dette skjer, slokker brannen av seg sjølv. Det som står att er å lufta ut stasjonen og det skjer no, får uskedalen.no opplyst ved 12-tida. Med andre ord var ikkje dette ein stor og farleg brann.

Tekst, foto og nett: Ola Matti Mathisen