



Systrene Nilsen - kommunen er kritisk

Det har vore branntilsyn ved Systrene Nilsen og Helgheim og ved Bystrene Nilsen vart det ikkje lagt fram tilfredsstilande dokumentasjon på branntryggleiken.

Ein annan konklusjon var at brannvernleiar Morten Nilsen ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om rolla si som branvernleiar

Det heiter i rapporten til branningeniør Arve Martin Sagen at det er nye eigarar og at det er viktig å få på plass avtalar om kontroll av installasjonar samt dokumentasjon av bygget.

Tilsette må få tilstrkkeleg øving og informasjon om opptreden i ein brannsituasjon og det er også krav til dokumentasjon av opplæring og øvingar.

Om Helgheim påpeikar Sagen at dør i rømingssveg frå festsal til det fri ikkje er tilrettelagd for rask og sikker rømning. Døra skal kunne opnast med eit handgrep. Det kan vera fåre for oppstuving ved rømning og det bør derfor nyttast panikkbeslag.

Det blir også påpeika at det ikkje har vore utført brannøving. Men det er positivt at det er fokus på tiltak som bidreg til effektiv evakuering av Helgheim.

Av Ola Matti Mathisen



Helgheim - kommunen er relativt fornøgd