





Som i førre veka har vassforsyninga på Neset svikta i føremiddag. Denne gongen var årsaken ikkje at gravemaskinen kutta leidningen på grunn av at kartet ikkje var godt nok. Dagens brot var ein planlagd utkopling fordi ein leidning skulle kuttas ut. Difor vart vassforsyninga til området kutta. Problemet var berre at det fekk ingen varsel om. Med andre ord var det ein kommunikasjonssvikt. Kva vert det neste? (Tekst, foto og nett: Ola Matti Mathisen)