

Melding frå Uskedal Vassverk.

27.06.2019

Det vert i desse dagane utført tilsyn på høgdebassenget på Eik. Bassenget vert tømd, reingjord, klora og påfylt igjen. Brukarane skal ikkje merka noko til dette, utan det vert eit forbruk større enn 15 liter pr. sekund. Det kan i verste fall skje ved ein brann.

kb