



**Det er ikkje lengje sidan rekkverket i Kalvedalsvingen vart gjort meir trafiksikkert i form av eit forlemga, nytt rekkverk , men no har det dukka opp eit nytt problem. Heldigvis er det langt lettare å løysa.**

Det som skal til er ein posjjon asfalt i ein serie med hol midt i svingen.

Etter å ha observert trafikken ei stund kan vi slå fast at ulukkesfåren er til stades fordi sjåførane vegrar forståeleg nok seg mot å køyre ut i hola når dei kjem frå Korsnes. I staden svingar dei ut i vegen med fåre for kollisjon.

Må det skje noko før asfaltjengen kjem?

Foto: Ola Matti Mathisen

