



**Det har i seinare tid pågått sikringsarbeid av den nye muren nedanfor Ospelunden, og overfor gang- og sykkelvegen mot Korsnesfeltet. Arbeidet består mellom anna i å forankre muren betre nederst.**

I dag kunne forbi-passerande registrere stor aktivitet både oppe på muren og heilt nederst.

Oppe var ein stor krane i arbeid i tillegg til at det var betongbil på plass.(bildet øverst) Nederst gjekk det i boring og forskalingsarbeid då underteikna passerte på føremiddagen. Litt seinare var støypingsarbeid i gang.(bildet nederst)



Tekst, foto og nett: Thor Inge Døssland.